

AIRSOFT
6mm BB

OPERATING
INSTRUCTIONS




COWBOY RIFLE

WWW.UMAREX.COM

1

DESCRIPTION • BENENUNG
DÉSIGNATION DES PIÈCES • DESIGNACIÓN




EN 01 Muzzle
02 Fore-end
03 Rear sight
04 Hammer
05 Lever
06 Stock

DE 01 Mündung
02 Vorderschaft
03 Kimme
04 Hahn
05 Unterhebel
06 Schaft

FR 01 Bouche
02 Fût
03 Hausse
04 Chien
05 Levier de sous-garde
06 Crosse

ES 01 Boca
02 Culata delantera
03 Mira trasera
04 Chien
05 Palanca inferior
06 Culata



EN 07 Butt plate
08 Safety
09 Trigger
10 Loading gate
11 Barrel
12 Front sight

DE 07 Schaftkappe
08 Sicherung
09 Abzug
10 Ladeklappe
11 Lauf
12 Korn

FR 07 Pièce d'écartement
08 Sécurité
09 Détente
10 Trappe de chargement
11 Canon
12 Guidon

ES 07 Cantonera
08 Seguro
09 Gatillo
10 Trampilla
11 Cañón
12 Punto de mira

**CAUTION**

- For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before using this gun.
- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- Please also always observe the legal regulations effective in your country for the use of arms.

ATTENTION



- Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois.
- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Veillez à respecter la législation sur les armes en vigueur dans votre pays !

**ACHTUNG**

- Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe erstmalig hantieren.
- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land.

ATENCIÓN

- Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez.
- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.





- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- Only use 2 x 12 g CO₂ capsules.
- For storage remove gas capsules.
- There may be a minor discharge of gas when you remove the gas capsules.

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO₂ gas. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO₂ cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 °C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas cartridge in respect to handling and storage of a CO₂ gas container.

- Pointez toujours la bouche de l'arme dans une direction non dangereuse.
- Utilisez seulement des capsules de CO₂ de 2 x 12 g.
- Retirez la capsule de CO₂ avant de ranger l'arme.
- En retirant la capsule de CO₂, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe.

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO₂ qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO₂ à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO₂ relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO₂.





- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Verwenden Sie nur 2 x 12 g CO₂-Kapseln.
- Für die Lagerung der Waffe CO₂-Kapseln entnehmen!
- Beim Herausnehmen der CO₂-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO₂ kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂-Gas in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die CO₂-Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese Behälter nicht bei Temperaturen über 54 °C. Halten Sie sich immer an die auf der CO₂-Kapsel ausgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO₂-Kapsel.




- Mantenga la boca del arma siempre en una dirección segura.
- Utilice únicamente cápsulas CO₂ de 2 x 12 g.
- Para guardar el arma extraiga las cápsulas de CO₂.
- Al extraer el cápsula de CO₂, es posible que se escape una pequeña cantidad de gas.

Procure que sus manos no entren en contacto con el CO₂ en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga el cápsula de CO₂ a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacenamiento del cápsula de aire comprimido.



3

INSERTING AND CHANGING THE CO₂ CAPSULES • EINSETZEN UND AUSTAUSCHEN DER CO₂-KAPSEL • INSERTION DE LA CAPSULE DE CO₂ • INSERCIÓN DEL CAPSULA DE CO₂

**4**

LOADING THE MAGAZINE • MAGAZIN LADEN
CHARGEMENT DU CHARGEUR • CARGAR DEL CARGADOR



Only use flawless BBs. Never use the following BBs: (1) diameter larger than 6 mm, (2) with edges, (3) both halves not aligned, (4) used, soiled. Warranty expires if non-recommended BBs are used. It's recommended to use precision BBs from Umarex / Walther. To ensure proper operation of the magazine, protect it from dirt and dust.

N'utilisez que des billes BB (sans défaut). N'utilisez jamais les types de billes BB suivants: (1) Diamètre supérieur à 6 mm (2) avec angles (3) moitiés décalées (4) usagées, sales. Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque Umarex / Walther. Pour garantir le bon fonctionnement du chargeur, faites en sorte que les saletés et poussières n'entrent pas dans le chargeur.

Verwenden Sie nur einwandfreie BB-Kugeln: ø 6 mm. Verwenden Sie auf keinen Fall folgende BB-Kugeln: (1) Durchmesser größer als 6 mm, (2) mit Grat, (3) versetzte Hälften, (4) gebraucht, verschmutzt. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Empfohlen werden Präzisionsrundkugeln des Herstellers Umarex / Walther. Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz und Staub in das Magazin.

Utilice únicamente bolas BB que no presenten defectos de calibre 6 mm. No utilice en ningún caso los siguientes tipos de bolas BB: (1) Diámetro superior a los 6 mm, (2) con cortes, (3) con mitades que no coinciden, (4) usadas o sucias. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía. Se recomienda usar bolas de precisión de la marca Umarex / Walther. Para garantizar el buen funcionamiento del magazine, evite que la suciedad o el polvo entren en el mismo.

5




SHOOTING • SCHIESSEN
TIR • DISPARO




This is a high-energy gun. Only use targets which the projectile cannot penetrate.

Aufgrund der hohen Energie der Waffen, benutzen Sie nur Ziele, die für diese Energie geeignet sind.

En raison de la grande énergie de ces armes, n'utilisez que des cibles que le projectile ne peut pas transpercer.

Debido a la alta energía del arma sólo sólo use blancos, que no puedan ser atravesados por el proyectil.





System / Power Source • System / Antrieb
Système / Source de Propulsion • Sistema / Propulsión

Caliber / Ammo • Kaliber / Munition
Calibre / Munitions • Kaliber / Munitión

Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad

Energy / Velocity • Energie / Geschwindigkeit
Énergie / Vitesse • Energía / Velocidad

Sights • Visierung • Dispositif de visée • Dispositivo visor

Cocking System • Spann-System • Système de serrage • Sistema de amartillar

Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro

Barrel length • Laufflänge • Logueur canon • Longitud del cañón

Stock • Schaft • Crosse • Culata

Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu
Zone de danger s'étendant jusqu'à • Distancia máxima de peligro

Weight • Gewicht • Poids • Peso

Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud

Lever action CO₂ Airsoft • Lever action CO₂ Airsoft • Lever action Airsoft à CO₂ • Lever action Airsoft a CO₂

6 mm BBs

10

< 7,5 J / < 170 m/s 

Fixed front and rear adjustable • Korn fest und Kimme verstellbar
Guidon fixe et hausse réglable • Mira fissa y mira trasera ajustable

Under lever system • Unterhebel-Repetierer • Levier d'armement • Palanca de armado

manual • manuell • manuel • manual

480 mm

synthetic • Kunststoff • synthétique • sintetico

280 m

2660 g

966 mm



**PROBLEMS
PROBLEME
DYSFONCTIONNEMENTS
PROBLEMAS**
**POSSIBLE CAUSES
MÖGLICHE GRÜNDE
CAUSES POSSIBLES
POSIBLES CAUSAS**

PROBLEMS PROBLEME DYSFONCTIONNEMENTS PROBLEMAS	POSSIBLE CAUSES MÖGLICHE GRÜNDE CAUSES POSSIBLES POSIBLES CAUSAS		
	Safety activated Waffe gesichert Sécurité de l'arme enclenchée Seguro activado	CO ₂ capsule not pierced CO ₂ -Kapsel nicht angestoßen Capsule de CO ₂ non percée rcée Cápsula de CO ₂ sin perforar	Dirty barrel Lauf verschmutzt Canon encrassé Cañón sucio
Gun does not shoot Waffe schießt nicht l'arme ne tire pas El arma no dispara	○	○	
Faulty shooting direction Schlechte Schussleistung Mauvaise performance de tir Potencia de disparo deficiente			○
Low shooting speed Geringe Schussgeschwindigkeit Faible vitesse du projectile Escasa velocidad de disparo			

CO₂ capsule / Magazine empty
CO₂-Kapsel / Magazin leer
Capsule de CO₂ / Chargeur vide
Capsula a CO₂ / Caricatore vuoto

Extreme temperatures
Extreme Temperaturen
Températures extrêmes
Temperaturas extremas

Wrong ammunition
Falsche Munition
Mauvaises munitions
Munición errónea

Ammunition badly loaded
Munition falsch geladen
Munitions mal chargées
Munición mal cargada

Sight not properly adjusted
Visierung nicht richtig eingestellt
Dispositif de visée mal réglé
La mira no está bien ajustada





© 12R18

AIRSOFT

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

WWW.UMAREX.COM

Covers models:

2.6388

2.6388-1