



Instrukcja obsługi

AMC[®] UH-1[®] GEN II

Kolimator holograficzny

Dane techniczne

Montaż	Picatinny
Powiększenie	1x
Kolor plamki	jasny czerwony
Rozmiar plamki	1 MOA
Odległość od oka	nieograniczona
Regulacja stopniowa	1/2 MOA
Przesunięcie przy pełnym obrocie	16,5 MOA
Maks. regulacja pionowa	100 MOA
Maks. regulacja pozioma	100 MOA
Paralaksa	brak paralaksy
Długość	99 mm
Wysokość	69 mm
Wysokość osi optycznej	41 mm
Masa	0,33 kg

Zdjęcia zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Kolimator AMG® UH-1® GEN II

Wyjątkowe funkcje kolimatora AMG® UH-1® Gen II idą w parze z jego niesamowitą wydajnością. Imponujący obraz pozbawiony zniekształceń i zakłóceń zapewnia szybkie i intuicyjne wejście w cel. Wielowarstwowe powłoki XR™ Plus wizjera i elementów holograficznych są trwałe i zapewniają wysoką transmisję światła. Podstawa kolimatora chroni delikatne elementy przed uszkodzeniem, zwiększając wytrzymałość i eliminując potrzebę stosowania dodatkowej osłony.



Instrukcja użytkowania

Bateria

Kolimator UH-1® jest zasilany jedną baterią CR123A.

Uwaga: Baterię należy wymienić, kiedy znak celowniczy zacznie pulsować.

Montaż/wymiana baterii

Podnieś uchwyt i obróć pokrywę w lewo. Włóż baterię do komory znakiem (+) skierowanym do środka. Nałóż z powrotem pokrywę.



Uruchamianie

Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby włączyć kolimator. Przyciski „+” i „-” służą do zmiany poziomu jasności. Kolimator posiada 15 ustawień jasności dedykowanych do światła dziennego i 8 ustawień dedykowanych do noktowizji.

Aby wyłączyć kolimator wciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”.

Automatyczne wyłączenie

Kolimator UH-1® wyłączy się automatycznie po 14 godzinach bezczynności (gdy nie zostanie wciśnięty żaden przycisk).

Funkcję automatycznego wyłączenia można wyłączyć. Aby to zrobić, wciśnij i przytrzymaj przycisk „-” przez 5 sekund. Znak celowniczy zamiga dwukrotnie, aby potwierdzić wybór. Aby ponownie aktywować funkcję, wciśnij i przytrzymaj przycisk „+” przez 5 sekund. Znak celowniczy zamiga trzykrotnie, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Gdy funkcja automatycznego wyłączenia nie jest aktywna, należy pamiętać o ręcznym wyłączeniu kolimatora. W przeciwnym razie pozostanie on uruchomiony do całkowitego wyczerpania baterii.

Przycisk aktywacji trybu noktowizji

Kolimator ma ustawienia jasności kompatybilne z noktowizją. Przycisk NV aktywuje tryb noktowizyjny kolimatora. Tryb noktowizyjny posiada 8 poziomów jasności.

Aby aktywować tryb noktowizyjny, wciśnij i przytrzymaj przycisk NV. Ustaw preferowany poziom jasności przy pomocy przycisków „+” i „-”.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk NV, aby przywrócić ostatnie ustawienie jasności dziennej. Po ponownej aktywacji trybu noktowizyjnego, kolimator przywróci ustawienie jasności ostatnio używane w tym trybie.



Uwaga: Po aktywacji trybu noktowizyjnego, znak celowniczy jest widoczny wyłącznie w noktowizji.

Regulacja pionowa i pozioma

Aby przesunąć punkt trafienia, należy obrócić pokrętko regulacji pionowej lub poziomej przy pomocy monety lub innego płaskiego przedmiotu. Podczas zerowania, jedno kliknięcie przesuwa punkt trafienia o około 1/2 MOA.

Jeden pełny obrót przesuwa punkt trafienia o około 16,5 MOA czyli około 8,25 cala na 50 jardach lub 16,5 cala na 100 jardach.

Uwaga: Jeśli napotkasz opór podczas regulacji, oznacza to, że osiągnięto koniec zakresu regulacji. Nie obracaj dalej pokrętki.



Regulacja pionowa

Regulacja pozioma

Jedno kliknięcie odpowiada 1/2 MOA.

~3,18 mm na 22,9 m

~6,35 mm na 45,7 m

Zintegrowany montaż QD

1. Wciśnij przycisk blokady i przesuń dźwignię montażu o 90° do pozycji otwartej.
2. Ustaw kolimator UH-1® w wybranym miejscu na szynie. Najpierw przyłóż do szyny część z dźwignią, po czym obróć kolimator, tak aby ściśle przylegał do szyny. Przesuń kolimator w stronę wylotu lufy. Przesuń dźwignię montażu QD z powrotem do pozycji zamkniętej.
3. Zwróć uwagę na naprężenie dźwigni. Dźwignia powinna zamykać się pod wpływem umiarkowanego nacisku kciuka lub innego palca. Do zamknięcia dźwigni nie powinna być potrzebna znaczna siła. Jeśli dźwignia nie zamyka się, wymaga użycia znacznej siły lub zamyka się nadzwyczajnie łatwo, przejdź do kroku 4.



4. Aby dostosować naprężenie dźwigni, przesunij ją do pozycji otwartej. Obróć nakrętkę do regulacji (widoczną na schemacie) w lewo lub w prawo za pomocą śrubokręta płaskiego lub podobnego narzędzia, aby zmniejszyć lub zwiększyć naprężenie (lewo-luźniej, prawo-ciaśniej). Wprowadzaj drobne zmiany, o jedno/dwa kliknięcia i sprawdzaj naprężenie dźwigni. Czasami, aby uzyskać odpowiednie naprężenie, należy kilkakrotnie powtórzyć opisane kroki.

Holograficzna siatka celownicza EBR-CQB

Przejrzysta i wszechstronna siatka celownicza EBR-CQB zapewnia doskonałe wejście w cel w różnorodnych warunkach.

- Środkowa kropka 1 MOA: Służy do precyzyjnego celowania.
- Trójkąt CQB: Punkt trafienia dla strzałów krótkodystansowych z odległości 10 m lub mniejszej.
- Zewnętrzny okrąg 65 MOA: Umożliwia szybkie wejście w cel i pomiar odległości. Dzięki przerwom, okrąg w mniejszym stopniu zasłania cel.



Konserwacja

Poza okresowym czyszczeniem zewnętrznych powierzchni soczewek, kolimator wymaga jedynie podstawowej konserwacji. W razie potrzeby przetrzyj powierzchnię soczewki miękką, suchą ściereczką.

- Do czyszczenia soczewek należy używać produktów przeznaczonych do powlekanych soczewek optycznych np. Vortex Lens Pen, zestawu Fog Free czy dołączonej ściereczki z mikrofibry.
- Zdmuchnij kurz i inne zabrudzenia z soczewek przed wytarciem ich powierzchni.
- Aby usunąć uporczywe zabrudzenia (np. wyschnięte plamy wody) chuchnij na powierzchnię lub użyj niewielkiej ilości wody lub czystego alkoholu.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Nie patrz bezpośrednio na wiązkę laserową bez odpowiedniej ochrony oczu. Patrzenie na wiązkę przez dłuższy czas może prowadzić do uszkodzenia wzroku. Urządzenie używane w sposób prawidłowy jest bezpieczne i ochrona oczu nie jest wymagana.

- Użyj właściwej baterii (CR123A), we właściwym ułożeniu.
- Nie patrz na słońce.
- Nie rozkładaj urządzenia na części.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Produkt laserowy powszechnego użytku EN 50689:2021.

CLASS 1 LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH IEC 60825-1:2007-03 ED. 2.0 AND IEC 60825-1:2014-05 ED. 3.0

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR SUBCHAPTER J PARTS 1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR DEVIATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE NO.50 DATED JUNE 24, 2007.

CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT EN 50689:2021

ShelBred Wings, Inc., One Vortex Drive, Barneveld, WI 53597 October 2023



Uwaga: Użycie elementów sterujących, regulacja lub wykonywanie czynności innych niż określone w instrukcji, może prowadzić do ekspozycji na promieniowanie laserowe.



GWARANCJA VIP®

Nasza bezwarunkowa obietnica

Naprawimy lub wymienimy Twój produkt. Bez dodatkowych opłat.

- ▶ Nieograniczona
- ▶ Bezwarunkowa
- ▶ Dożywotnia

Uwaga: Gwarancja VIP nie obejmuje zgubienia, kradzieży, umyślnego uszkodzenia lub uszkodzeń kosmetycznych niewpływających na działanie produktu.



M-00283-3
© 2024 Vortex Optics