

1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Kule metalowe RazorGun Steel Core Devastator

2. Dane dotyczące dostawcy karty technicznej

Producent:

Kolba Sp. z o.o.

ul. Wiejska 46

41-253 Czeladź

Polska

Telefon: 48 32 265 22 00

Adres e-mail: info@kolba.pl

3. Dane techniczne

Kule penetrujące RazorGun Steel Core Devastator		
Kaliber	.50	.68
Sztuki w opakowaniu	60	40
Masa jednej kulki [g]	4	10
Masa opakowania [g]	301	413
Materiał sabotu	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Materiał rdzenia	stal nierdzewna	stal nierdzewna

4. Warunki przechowywania

Kule należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Ekspozycja na wysokie temperatury i duża wilgotność mogą wpłynąć na kształt i masę pocisku, co może negatywnie wpływać na celność strzałów.

5. Ogólny opis produktu i jego właściwości

RazorGun Steel Core Devastator to specjalne pociski o zwiększonej penetracji, składające się z dwóch elementów: plastikowej lotki stabilizującej (sabotu) oraz stalowej kuli osadzonej w górnej części sabotu. Twarda stalowa główka pocisku powoduje, że pocisk z łatwością przebija cienką blachę, rozbija szkło oraz neutralizuje trafione cele. Plastikowy sabot poddano ryflowaniu, które stabilizuje pocisk podczas lotu, dzięki czemu RazorGun Devastator cechują się celnością i powtarzalnością trafień także na większym dystansie. Kule są przeznaczone do rewolweru T4E HDR 50 oraz TR 50 oraz do strzelby T4E HDS 68.

6. Instrukcje bezpieczeństwa

- Przechowuj kule w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wkładaj kul do ust. Grozi zadławieniem.
- Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi broni/wiatrówki.
- Broń/wiatrówka nie jest zabawką. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji obsługi producenta. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- Zawsze traktuj broń/wiatrówkę tak, jakby była załadowana. Nigdy nie kieruj wylotu lufy w stronę innych osób lub zwierząt, nawet jeśli broń/wiatrówka jest rozładowana.
- Nie używaj ponownie wystrzelonego wcześniej pocisku.

- Przed strzelaniem sprawdź swój cel i jego otoczenie. Nie strzelaj do powierzchni, które mogą odbijać kule. Nie trzymaj palca na spuście, dopóki nie będziesz gotowy do oddania strzału.
- Przed załadowaniem kuli, sprawdź, czy nie jest zniekształcona lub uszkodzona. Nigdy nie używaj starych, zanieczyszczonych lub zniekształconych pocisków.
- Pozbieraj i utylizuj wystrzelone kule.
- Nigdy nie pozostawiaj załadowanej broni/wiatrówki bez nadzoru.
- Podczas strzelania używaj ochronnych okularów strzeleckich.